

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya akan terus berkembang seiring dengan kemajuan pertumbuhan manusia. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilik kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karakteristik dan kebutuhan parkir di pengaruhi oleh meningkatnya aktifitas dan penggunaan fasilitas publik seperti pusat pelayanan pembelian. Sehingga perlu adanya karakteristik dan kebutuhan parkir dalam tingkat pelayanan dibadan jalan di jalan jendral sudirman, pemalang. hal ini disebabkan karena letak jalan jendral sudirman pemalang yang berada didekat pusat pembelian.

Salah satu dampak pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut adalah perlunya sarana parkir yang memadai. Hal ini perlu diperhatikan mengingat keberadaan suatu pusat kegiatan harus seminimal mungkin menimbulkan gangguan pada arus lalu lintas di sekitarnya. Parkir yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas adalah berada pada badan jalan (*on street parking*). karena aspek keselamatan pengguna parkir dan arus lalu lintas yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan ataupun keamanan dari tindak kejahatan. Jalan jendral sudirman pemalang merupakan salah satu pusat pembelian yang sudah mampu menyediakan lokasi parkir yang dapat menampung

kendaraan karyawan dan konsumen yang berbelanja, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas di lokasi tersebut, terutama pada jam-jam sibuk.

Di Jalan Jend. Sudirman, pemalang merupakan jalan perkotaan yang padat kendaraan, yang juga terdapat banyak kompleks pertokoan yang berderet di sepanjang jalan Jend. Sudirman juga digunakan sebagai akses lalu lintas antar kota untuk bekerja. Di sepanjang jalan daerah pertokoan ini sering terjadi kepadatan kendaraan yang diakibatkan oleh volume kendaraan dari keluar masuknya kendaraan dari dan menuju persimpangan serta kompleks pertokoan pada Jalan Jend. Sudirman Pemalang ini sehingga menjadikan kapasitas jalan berkurang. Seperti di yoga toserba, Bank mandiri, Toko basa, Toko basa putra, Toko jawa serta pertokoan lain yang tidak menyediakan tempat parkir yang memadai untuk para konsumennya sehingga yang sering diberlakukan di daerah ini adalah parkir *on street* dan juga ditambah dengan aktivitas angkutan perkotaan pada daerah itu yang mengakibatkan buruknya keadaan lalu lintas pada daerah itu. Hal tersebut yang menyebabkan penulis memilih lokasi di jalan Jend. Sudirman Pemalang.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di kemukakan pada daerah itu telah terjadi beberapa permasalahan lalu lintas yang sering terjadi pada ruas jalan Jend. Sudirman. Sehingga penulis memiliki beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Berapakah tingkat pelayanan jalan di jalan jendral sudirman 2020?
2. Berapakah kebutuhan ruang parkir di jalan jendral sudirman 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat pelayanan existing kondisi saat ini di jalan jendral sudirman.
2. Mengetahui kebutuhan ruang parkir di jalan jendral sudirman pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakanya penelitian ini adalah :

1. Sebagai referensi untuk pihak terkait khususnya Bina Marga Kabupaten Pemalang terkait kebutuhan parkir tingkat pelayanan jalan pada jalan Jend. Sudirman Pemalang.
2. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan teori ilmu karakteristik kebutuhan parkir dan kebutuhan parkir on street di jalan jend. Sudirman, pemalang.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Peneliti hanya meninjau dan menganalisa kebutuhan ruang parkir di jalan Jend. Sudirman, pemalang
2. Metode analisis mengacu pada manual kapasitas jalan Indonesia

(MKJI)1997.

3. Lokasi penelitian berada pada Jalan Jend. Sudirman Pematang, tepatnya berada di depan Toko Basa Toserba sepanjang 150 meter
4. Kendaraan dikelompokkan dalam jenis : kendaraan berat, kendaraan ringan, sepeda motor, dan kendaraan tidak bermotor.
5. Ruas jalan yang ditinjau hanya satu jalur yang tepat di depan Toko Basa Toserba.
6. peneliti hanya menghitung kebutuhan dan karakteristik ruang parkir di jalan jendral sudirman pematang.

